



I. MUNICIPALIDAD DE  
CONCÓN  
DIRECCIÓN DE OBRAS Y  
URBANIZACIONES  
DEPARTAMENTO DE

RESOLUCIÓN N°025

REF: ROL 6300-2

RECHAZA SOLICITUD DE RESOLUCIÓN DE  
MODIFICACIÓN DE PROYECTO DE LOTEO Y/O  
URBANIZACIÓN INGRESADA CON EL N°  
RMPL-801 DE FECHA 30/5/2016

**VISTOS:**

1. Expediente técnico de Solicitud de **RESOLUCIÓN DE MODIFICACIÓN DE PROYECTO DE LOTEO Y/O URBANIZACIÓN**, ingresado en la Dirección de Obras Municipales con el **RMPL-801** de fecha **30/5/2016** patrocinado por el arquitecto **JORGE SEPULVEDA BUSOWSKY**, para el predio ubicado en **BLANCA ESTELA N° 2355**, comuna de Concón, Rol de Avalúo **6300-2**, propiedad de **SOCIEDAD URBANIZADORA REÑACA CONCÓN S.A.**.
2. El Acta de Observaciones de fecha **23/11/2016**
3. El artículo 1.4.9, de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.
4. Que habiéndose cumplido y sobrepasado el plazo máximo de 60 días previsto en el artículo 1.4.9, de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, no se ha dado cumplimiento a la totalidad de las observaciones informadas por esta Dirección de Obras Municipales, mediante Acta de fecha **18.11.16** con toma de conocimiento el **23.11.16**.
5. Las atribuciones y facultades que me confieren las disposiciones legales y técnicas vigentes sobre la materia.

**RESUELVO:**

1. **RECHAZAR**, la Solicitud de **RESOLUCIÓN DE MODIFICACIÓN DE PROYECTO DE LOTEO Y/O URBANIZACIÓN**, ingresado en la Dirección de Obras Municipales con el **RMPL-801** de fecha **30-5-2016** patrocinado por el arquitecto **JORGE SEPULVEDA BUSOWSKY**, para el predio ubicado en **BLANCA ESTELA N° 2355**, comuna de Concón, Rol de Avalúo **6300-2**, propiedad de **SOCIEDAD URBANIZADORA REÑACA CONCÓN S.A.**.
2. **DEVOLVER**, al interesado los antecedentes que rolan en el expediente N° **RMPL-801** de fecha **30/5/2016**

CONCÓN 22 de enero de 2018

  
JULIO E. LEIGH Z.  
DIRECTOR DE OBRAS Y URBANIZACIONES  
I. MUNICIPALIDAD DE CONCÓN

JLZ/-/CCLL/APU/apu

- Sr(a), JORGE SEPULVEDA BUSOWSKY
- Sr(a), SOCIEDAD URBANIZADORA REÑACA CONCÓN S.A.
- Expediente Técnico N° RMPL-801
- Archivo DOM,