REGIÓN DE VALPARAÍSO
INFORME TECNICO Nº242

CERTIFICADO CONDICION DE HABITABILIDAD FECHA: **16.102018**

El presente Informe tiene como finalidad informar acerca del estado material y estructural de la edificación que se emplaza en:

UBICACIÓN: [redacted]
COMUNA **Concón**
ROL SII: **3270-37**
PROPIEDAD DE SR.(A) : **Nancy Llano Roman**
RUT: [redacted]

1 DESCRIPCÍON INMUEBLE CASA [X] EDIFICIO [ ]

Estructura predominante

ALBAÑILERIA	
HORMIGON ARMADO	
ACERO	
MADERA	X
ADOBE	

2. ELEMENTOS ESTRUCTURALES

	DAÑO MAYOR	DAÑO MENOR
FUNDACIONES / ASENTAMIENTOS	-	-
MUROS		X
VIGAS		X
PILARES / COLUMNAS		X
LOSAS	X	
ESCALERAS	-	-
TECHUMBRES		X
CORNISAS		X
ESTANQUES A.P.	-	-
BALCONES	-	-
ESPACIOS COMUNES	-	-

3. DECLARACIÓN

Que producto del análisis estructural declarese como:

HABITABLE DAÑOS LEVES	(Daños no impiden que el inmueble sea habitable)	
HABITABLE REPARABLE	(Precaria Habitabilidad, se puede habitar en forma limitada)	X
INHABITABLE REPARABLE.	(No se puede habitar, hasta no materializar reparaciones)	
INHABITABLE IRREPARABLE	(Para Decreto de Demolición)	

OBSERVACIONES :

4. RECOMENDACIONES

DESALOJO	
ESTUDIO DE INGENIERÍA ESTRUCTURAL	
DEMOLICIÓN TOTAL	
DEMOLICIÓN PARCIAL	
REPARAR	X

5. En consecuencia y con el objeto de prevenir riesgo físico y/o sanitario al que se ven expuestos los moradores ante eventuales y posibles derrumbes y hasta no mediar intervenciones tendientes a recuperar y/o asegurar la estabilidad del inmueble, la vivienda individualizada exibe una condición de: **HABITABLE REPARABLE**

I. MUNICIPALIDAD DE CONCON
DIRECTOR DE OBRAS

JULIO ENRIQUE LEIGH Z.
DIRECTOR DE OBRAS Y URBANIZACIONES
I. MUNICIPALIDAD DE CONCON

FIRMA DIRECTOR DE OBRAS **TIMBRE**

JELZ/CVZ/cvz